

ANWENDUNGSHINWEISE

FiberPlus

ist eine Transferfolie, die sich mit Sublimationstinte bedrucken lässt. Ihre angenehme textilige Oberfläche bekommt sie durch den verwendeten einzigartigen Microfaserflock. Außerdem besitzt sie hohe Elastizität und einen hervorragenden Griff.

EIGENSCHAFTEN:



PU
wasser-
basiert



400µ

**Baumwolle, Polyester,
Mischgewebe.**
Wenig geeignet für Nylon oder
andere beschichtete Textilien.



Sublimation

SUBLIMATIONSTINTE ÜBERTRAGEN:



190 - 210 °C



40 - 30 s



Niedrig

SCHNEIDEEINSTELLUNGEN:



Messer
30 - 45°



**Niedrig/
mittel**



30 - 40 cm/s

TRANSFERBEDINGUNGEN:



160 - 170 °C



17 - 15 s



**Niedrig/
mittel**



Warm abziehen



60 °C

Empfohlenes Übertragungstape: FlockTape

Zusammenhängende Motive können auch ohne Tape übertragen werden.




Demo Video



1. Gespiegelt auf geeignetes Sublipapier drucken (mit Passermarken)



2. Sublimationstinte übertragen



3. Kontur schneiden




4. Motiv entgittern



5. Transferieren, Tape abziehen, fertig!

► VERPACKUNG



Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 36 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.